

瓦の割れ(局所)



二階平面図

子供部屋は間仕切りができるようになっている。

高台からの景色

外部収納

防音室仕様

外壁の杉板は劣化
漆喰は健全

内装は経年劣化

設備は更新時期

デッキ

シアター
ルーム

車庫

居間

玄関

座敷

台所

洗面
脱衣

南側に水廻りが集まる

一階平面図